

Protokol o pravidelné revizi rozvodů plynovodů
dle zákona 250/2021 Sb. a NV 191/2022 Sb.

Jméno objednatele : Obec Malé Kyšice
Název akce : MŠ Malé Kyšice
Umístění : Spojovací 198, 273 51 Malé Kyšice
Datum kontroly: 13.6.2022
Revizi provedl: David Nevěd, Dubská 221, 272 03 Kladno-Dubí
IČ: 65257821 DIČ: CZ7608051187

Soupis kontrolovaných kotlů :

1.kotel : Bosch Condens 28kW + ohřev TUV, výr.číslo :

Při kontrole bylo provedeno :

- ☒ Kontrola expanzní nádoby (otevřená/uzavřená), naměřený tlak 1,2kPa
- ☒ Vyčištění filtru před vstupem do kotle na zpětné trubce ohřevu vody
- ☒ Kontrola funkce termoelektrické pojistky
- ☒ Kontrola pozvolného zapálení hlavního hořáku
- ☒ Kontrola plamene hořáku (při nepravidelnosti vyčištění lamel a trysek)
- ☒ Kontrola a případné seřízení jmenovitého výkonu hořáku
- ☒ Kontrola těsnosti plynových spojů
- ☒ Kontrola výměníku tepla a jeho případné čištění
- ☐ Kontrola topné vody v systému ohřevu ÚT
- ☐ Oprava drobných úniků na ÚT
- ☒ Kontrola spalinových cest vč. měření spalín a zápisu
- ☒ Kontrola a seřízení pojistného ventilu
- ☒ Kontrola správné funkce MaR
- ☒ Kontrola čerpadel, ručních uzávěrů a jejich funkčnost
- ☐ Nastavení regulace před topnou sezonou, topná zkouška
- ☐ Odborná prohlídka kotelny vč.zápisu

- ☐ Zaškolení obsluhy
- ☐ Provozní revize vyhrazených plynových zařízení dle zákona 250/2021 Sb. a NV 191/2022 Sb.

Plynové zařízení je schopno bezpečného provozu.

Příští kontrolu doporučuji provést do 06/2023

V Kladně, dne 13.6.2022



.....
David Nedvěd

DAVID NEDVĚD^①
OPRAVY, SERVIS A REVIZE
PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Dubská 221, 272 03 Kladno - Dubí
tel.: 312 645 244
IČ: 65257821 DIČ: CZ7508051187